昆明市生态环境局五华分局关于 “清废行动”工作的信息公开

接到《关于对 2019 年打击固体废物环境违法行为专项行动发现疑似问题进行交办的函》（环督函〔2019〕35 号）后，五华区高度重视，立即结合实际制定了工作方案《昆明市五华区人民政府办公室关于印发云南铜业股份有限公司西南铜业分公司普吉堆存场固体废弃物处置工作方案的通知》（五政办通〔2019〕42 号），并开展了相关核查工作：

一、基本情况

经摸底排查，生态环境部交办问题确定为云南铜业股份有限公司西南铜业分公司普吉渣场，该渣场位于昆明市五华区普吉至沙朗公路约一公里处。云南冶炼厂（云南铜业股份有限公司西南铜业分公司前身）自 1958 年成立至 2011 年 8 月，所生产的电炉渣一直堆放在离厂区 3 公里的普吉渣场。截止 2011 年 8 月该公司实现电炉渣全部外卖并对渣场进行封场，截止封场普吉渣场累计堆放了约 622.8 万吨固体废弃物。

2010 年~2011 年，西南铜业对渣场顶部进行覆土，并用电炉渣对渣场顶部进行平整，种植树木约 2000 株。2011 年，该公司在渣场左侧，沿渣场围墙建设 780 米长、5 米宽的绿化带，并将渣场 1#门入口处地坪抬高 1.5m、恢复入口处损

坏围墙、修砌绿化花池，将雨水在门外截断，使渣场外雨水不再进入渣场，降低因渣场外道路雨水进入渣场，冲刷渣体导致的安全环保隐患。

2010年，该公司委托昆勘院对渣场边坡进行勘察，并形成勘察报告。得出如下结论：渣场边坡基本稳定，渣堆堆至2035米（独立高程系），相对于三养肥料有限公司地面高差为55米。部分边坡安全储备不足，需采取工程措施进行修坡。渣场处于昆明盆地西北部边缘的构造剥蚀低山区，场内未发现大的活动构造断裂通过，场地下伏岩为稳定岩基，总体上场地处于稳定状态。

二、近几年监管工作开展情况

1、针对云铜渣场存在的安全隐患问题，强化日常监管巡查。实时跟进堆渣场动态安全情况，每逢重大节点、重点时段对该渣场开展隐患排查，每月对渣场现场隐患治理情况进行一次巡查，每周要求企业按时报送渣场顶部、侧面、边坡、底部等监测情况，要求企业强化应急措施，一旦发生事故或险情能及时妥善应对和处置。同时聘请专家对渣场进行隐患排查，聘请专业安全机构对渣场整体情况安全评估，确保渣场安全稳定。要求企业加强渣场下方企业的警示和协调工作，避免在极端地质灾害条件下发生安全事故。

2、2013年6月6日，由云南省固体废物管理中心、云南省环境科学研究院、云南省环境监测中心、昆明市环境监

测中心、五华区环保局、昆明勘查设计研究院、昆明鑫诚建设监理有限公司等相关单位专家成的专家组，对云铜普吉渣场环境安全应急控制工程的实施情况进行咨询、验收。经专家论证，要求西南铜业分公司按照实施方案完成削坡起台、边坡整形以及5口渣体渗滤液监测收集井及1个渗滤液收集池等工程内容。

3、要求云铜普吉渣场增加渣场标牌标识，建立渣场管理台账，设置专人管理、巡检，避免非法处理处置。封场后未发现有新增固体废物堆存和非法转运处置的情况。

4、要求企业制定监测方案，在雨季时加大监测频次，重点监控砷、铅、镉、铜四种重金属浓度。要求将渣场渗滤液水样送第三方进行比对检测，频次每年不少于2次，异常情况及时向环保部门报告。近几年没有发现异常情况。

5、对照最新卫星影像图集合林业数据（林规数据、2016年林地一张图数据），每年对全区地块进行梳理，并及时将梳理情况函告市自然资源公安五华分局。

昆明市生态环境局五华分局

2019年7月30日