

投诉问题办结情况公示表

公示单位：五华区人民政府

2023年6月19日

投诉问题	受理编号：X2YN202104210060 投诉人反映：：云南冶炼厂将矿渣堆放在昆明市西山区看守所对面已多年。为应付督察，在矿渣上种植树木和草皮，且未采取防渗措施，雨天矿渣淋滤水外流。
核实情况	1、“云南冶炼厂将矿渣堆放在昆明市西山区看守所对面已多年。”的问题。情况属实。 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司普吉渣场位于昆明市五华区普吉至沙朗公路约一公里处，东部约300米外为五华监狱，西、西南隔昆沙路为西山看守所，东北部为林地，坐标位置：经度102.666172，纬度25.125036。作为云南冶炼厂（云南铜业股份有限公司西南铜业分公司前身，国家“一.五”期间配套项目，由苏联专家选址建设）电炉渣的堆放场所，渣场占地约338.42亩，设计终期容量为730万m^3，于1964年投入使用，至2011年8月封场。根据地质环境研究勘察钻探资料，估算共堆存622.8万吨固废（520万m^3），判定为一般二类固废。现场检查时，该渣场已经停用。 2、“为应付督察，在矿渣上种植树木和草皮，且未采取防渗措施，雨天矿渣淋滤水外流。”问题。情况部分属实。 为防范渣堆的生态风险，在五华区政府的督促下，企业对渣堆开展治理，特别是2008年以来由西南铜业累计投资3000余万元用于渣场管控工作，先后开展了：堆体修坡整形、导流管

	网建设、以及堆体覆盖和绿化提升，同时建立系列动态监测监管工作机制（该场地建有雨水收集池，渗滤液监测井，渗滤液收集池，防尘覆土网，监控设施，警示牌），实现一定风险管控。在实施前期治理时，企业重点关注堆体安全和绿化生态，仅在平坦区域（现绿化草坪及周边区域）进行了防渗和绿化。对丘陵状的渣堆没有实施覆膜防渗，仅进行了覆土绿化。对此，五华区督促企业切实履行主体责任，确保在中期内渣场实现“原位风险管控”，不发生安全事故和生态破坏。督促企业进一步开展渣场深入治理。 为做好治理，企业启动了普吉渣场原位风险管控工作，明确了勘测调查、可研、环评、水保、设计、施工等路径。《勘测报告》于2020年11月通过专家评审，明确渣场对土壤环境的污染程度低，影响范围有限；周边深层地下水质较好，未造成污染；对周边地表水环境未造成影响。 为管控好现场环境风险，企业在场地建有雨水收集池，渗滤液监测井，渗滤液收集池，防尘覆土网，监控设施，警示牌，有管理人员3人，24小时轮班。近期新增了绿化带，绿化带内主要是种草，面积共3万平方米，渣场内总的绿化面积有5万平方米；渣场边坡没种草的部分采用防尘覆盖网进行覆盖；渣场内建有5个渗滤液监测井，定期安排人员进行检查，如果井内有水全部收集后拉回云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂污水处理站进行处理，一年处理20车，每车5方；渣场内建设有5个雨水收集池，容积有3200立方米，收集到的雨水用于场地绿化。 目前，云铜方面已编制完成《西南铜业普吉历史遗留废渣堆场地污染原位风险管控可行性研究报告》，拟于近期上报生态环境厅审批。
--	--

办理 情况	该投诉问题由市生态环境局五华分局牵头，编制整改方案，限期进行整改。 一、整改目标 督促企业编制完成《西南铜业普吉历史遗留废渣堆场地污染原位风险管控可行性研究报告》，组织实施原位风险管控工程。 二、整改措施 1.督促企业尽快对雨水收集池汇集沟渠内砖头脱落的现象进行修复，加强对环保设施的日常监管，确保环保设施的正常运行，增加渣场内相关警示牌。 2.督促企业切实履行主体责任，确保在中期内渣场实现“原位风险管控”，不发生安全事故和生态破坏。 3.督促企业按照进度计划完成《可研》《实施方案》《施工设计》，并做好环境影响评价、安全影响评价、职业健康评价、初步设计、水土保持等工作，尽快完成原位风险管控工程，确保渣场环境风险隐患长期安全可控。 三、开展的主要工作及成效 1.云南铜业股份有限公司西南铜业分公司于2021年4月27日前对雨水收集池汇集沟内脱落的砖头进行修复，并增加渣场内相关警示牌。 2.2021年5月2日，昆明市生态环境局固化处组织召开了《西南铜业普吉历史遗留废渣堆场地污染原位风险管控可行性论证报告》专家评审会，会议通过了《可行性论证报告》的技术审查，认可了原位风险管控的技术路线，于2021年6月23日完成备案；于7月14日，中国地质大学（武汉）编制的《西南铜业普吉历史遗留废渣堆场地污染原位风险管控方案》通过
------------------	---

	了昆明生态环境局五华分局组织的专家评审，8月23日，取得了五华区行政审批局核发的《云南省固定资产投资项目备案证》；8月31日，编写完成初步设计方案，9月完成施工图设计；2021年11月26日举行工程治理项目开工仪式。总投资1.3亿元。该项目已于2022年12月28日完成工程验收。 3.云南铜业股份有限公司西南铜业分公司已加强对普吉渣场治理项目的日常管控，密切关注渣体稳定情况。 4.市生态环境局五华分局定期对西山看守所深井、轻机厂井2个地下水监测点进行监测，监测结果为周边地下水无异常。
办理单位	昆明市生态环境局五华分局
主要工作成效	经现场实地查看，西南铜业普吉历史遗留废渣堆场地污染原位风险管控工程已按期完工，存在的生态隐患已得到有效治理。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市生态环境局五华分局。 联系人及电话：浦同欢