

云南省第二轮生态环境保护督察交办的  
D53010020230812037 投诉问题办理情况  
公示表

公示单位：五华区人民政府

2023年8月20日

投诉问题	D53010020230812037 <p>1. 五华区普吉路王家桥村老运粮河道（云南冶炼厂），水体颜色浑浊，散发恶臭，周围王家桥村、居民小区、厂矿企业，废品收购站排放污水直接进入河道，持续了20年左右。</p> <p>2. 五华区人民西路云投集团附近七亩沟，黑色水体，并且云投集团方向有一条暗沟排放黑色臭水进入七亩沟，七亩沟最后汇入运粮河。投诉人希望从源头上杜绝污染源，改善水质。（由西山区政府负责）</p>
核实情况	部分属实 <p>经核实：1. 五华区普吉路王家桥村老运粮河道（云南冶炼厂段）、王家桥村周边管网为合流制排水体系，该地点地处低洼区域，降雨较多时，雨水量大，管网排水压力大，存在合流水溢流入河道的情况。现场核查时，该河段水体浑浊，有异味散发。</p> <p>2. 五华区普吉路王家桥村老运粮河道（云南冶炼厂段）周边有3家厂矿企业和4家废品收购站，3家厂矿企业污水经收集处理，达到行业排放标准后排放，4家私</p>

	<p>营废品收购站无生产废水产生。</p> <p>3. 经核实，云投集团附近七亩沟箱涵段实际为西山区，由于汛期强降雨，初期雨水携带面源污染流入河道，河道中有部分淤泥，导致河道水体呈现黑色，有臭味散发。</p>
办理情况	<p>1. 五华区制定整改工作方案，将该片区合流制来水分流接入普吉路市政污水主干管，减轻片区管网压力。</p> <p>2. 五华区根据降雨情况，适时对末端接污处积水进行抽排清理，消除水体颜色浑浊、散发异味问题。后期，结合周边正在开发地块，加强对该段河道巡查，加大保洁力度，及时对河道进行清理，解决该片区生活污水雨季溢流风险。</p> <p>3. 督促相关责任单位严格落实河长制，加强河道巡查，及时发现和处理河道存在的问题，确保水质达标。</p>
公示说明	<p>现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市五华区水务局（龙泉路 536 号），联系电话：63626396。</p>