

云南省第二轮生态环境保护督察交办的
D53010020230812040 投诉问题办理情况
公示表

公示单位：五华区人民政府

2023 年 8 月 20 日

投诉问题	D53010020230812040 五华区龙泉俊园新境小区，博轩龙泉幼儿园从正面接了一根管子到路边排出污水，路面因此长满青苔，污水顺着路面流入路边下水道，持续了 2 个月左右。投诉者希望幼儿园将排污水管埋入地下。
核实情况	属实 经核实：该幼儿园所在小区物业两月前在大门口台阶下沿开挖了一个沟槽，并通过一根直径 5 厘米的 PVC 管，把绿化尾水、雨水引排到路边下水道。
办理情况	1. 五华区要求小区物业立即拆除幼儿园大门口台阶下沿放置临时设施，铺设下埋式收集管和排水管等设施。 2. 在完成排水施工后，做好现状景观的恢复工作，并在此后加强管理，确保此类情况不再发生。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至五华区住建局（五华区平政街 28 号），联系电话 65199230。

