

# 第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件 信息公示表

(D3YN202405090037)

公示单位：五华区人民政府

2025年11月6日

投诉问题	受理编号：D3YN202405090037 群众投诉问题：昆明市西山区昭宗村 54 号附近汇入滇池草海的水沟污染严重。玉案山黑林铺至西山龙门一带山林被侵占建商品房，附近政府办公楼扩建也存在毁林行为。滇池草海马街段水域至西山龙门下方的西园滇池水域水质极差，水面呈现绿油漆状。
办结目标	对破损管道的进行更换维护，清除河道淤泥和垃圾，从源头上解决污水入河问题。及时将整改情况通过多渠道进行公示，开展群众满意度调查并自觉接受群众监督，严格落实河长制有关要求，加大河道沟渠的巡护力度和频次，严防问题反弹，对发现新情况新问题及时制定措施、立行立改。
整改措施	(一) 全面排查大沙沟截污管破损情况，对破损的截污管进行更换维护。 (二) 由黑林铺街道办事处牵头组织人员清除河道淤泥和垃圾。 (三) 召开座谈会，听取群众意见，对河道环境保护问题进行深入了解。畅通水环境问题收集渠道，对群众反映水环境问题立行立改，并及时进行公示、接受群众监督。
整改主要工作成效	(一) 该问题已于 2024 年 5 月 11 日办结。黑林铺街道办事处主要领导组织街道相关科室会同五华区水务局于 5 月 10 日到现场进行调查核实、紧盯整改，全面排查大沙沟截污管破损情况，于 5 月 11 日完成破损截污管道的更换和维护，管道加固 1300 米，加固支座 300 个，新增支架 100 个，管道接口防腐处理 250 处。经当日复核，河道截污管滴漏污水情况已整改到位。 (二) 该问题已于 2024 年 5 月 11 日办结。黑林铺街道办事处主要组织街道相关科室会同五华区水务局于 5 月 10 日到现场进行调查核实、紧盯整改，由街道牵头组织人员清除河道淤泥和垃圾。已于 5 月 11 日完成了河道内淤泥和垃圾的清除工作，共计清除长度 580 米，清除淤泥 12m <sup>3</sup> ，铺设钢板 5 m <sup>2</sup> 。 (三) 该问题已于 2024 年 5 月 13 日办结。一是黑林铺街道办事处于 5 月 13 日

	在昭宗社区会议室，组织社区、河底村小组干部、村民代表、村民群众召开了《第三轮中央环保交办件编号 D3YN202405090037 民情恳谈会》，会上向村民详细讲解了大沙沟整治工作开展情况，并听取了村民建议（附件 5：民情恳谈会图文资料）。同时发放投诉问题满意度调查表 12 份，收回 12 份，受调动群众满意度为 100%。二是于 5 月 13 日将办理情况在社区、村组公示栏、黑板等区域进行公示。三是加强河湖保护宣传，获得群众的支持和理解。
自查自验和市级验收情况	<p>（一）自查自验情况。2024 年 10 月 30 日，五华区水务局、五华区自然资源局、黑林铺街道办事处组织了自查自验。经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过自查自验。</p> <p>（二）市级验收情况。2025 年 11 月 6 日，昆明市滇池管理局、昆明市城市管理局、昆明市林业和草原局组织验收组对该投诉件进行市级验收，经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过市级验收。</p>
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至华山西路 1 号五华区机关大楼 416 办公室。联系人员及电话：王腾达，13260026061